idle3-tools



Отключение автоматической парковки дисков WD

http://idle3-tools.sourceforge.net/

Установка

```
apt-get install idle3-tools
```

Настройка

Получение текущего значения времени парковки

```
idle3ctl -g /dev/sda
```

Отключение таймера

```
idle3ctl -d /dev/sda
```

Установка таймера

На 10 секунд:

```
idle3ctl -s 100 /dev/sda
```

Ссылки

Нативное решение проблемы с дисками WD в Linux

http://sysadminmosaic.ru/idle3-tools/idle3-tools

2015-11-26 17:51